


Polungsslitze  
terminal slits



ohne Zugentlastung  
without pressure relief

Polzahl No. of ways	A	B	C <sub>1</sub>	C <sub>2</sub>
10	17,3	6,1	10,7	16,8
14	22,4	6,1	10,7	16,8
16	24,9	6,1	10,7	16,8
20	30,0	6,1	10,7	16,8
26	37,6	6,1	10,7	16,8
34	47,8	6,1	10,7	16,8
40	55,4	6,1	10,7	16,8
50	68,1	6,1	10,7	16,8
60	80,8	6,1	10,7	16,8